


06/2018

Mod: DBT102/TS

Production code: ABV5042-DM




Diamond
catering equipment



----- Ricambio Consigliato


Codice ABV5042	Rev. 00	Da Matricola -	Descrizione ABB.10T 2/1 HARMONY (ARIA) LCD	Disegnato Benamati	Data 24/10/2016
--------------------------	-------------------	--------------------------	--	------------------------------	---------------------------

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE



----- Ricambio Consigliato


CODICE	REV	Da Matricola	DESCRIZIONE	DISEGNATO	DATA
Unità	00	-	ABB.10T 2/1 HARMONY (ARIA) LCD	Benamati	24/10/2016



----- Ricambio Consigliato

CODICE	REV	Da Matricola	DESCRIZIONE	DISEGNATO	DATA
Evaporatore	00	-	ABB.10T 2/1 HARMONY (ARIA) LCD	Benamati	24/10/2016


A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE



----- Ricambio Consigliato

CODICE	REV	Da Matricola	DESCRIZIONE
EvaporatoreUV 00 -			ABB.10T 2/1 HARMONY (ARIA) LCD

DISEGNATO	DATA
Benamati	24/10/2016



----- Ricambio Consigliato

CODICE	REV	Da Matricola	DESCRIZIONE	DISEGNATO	DATA
Porta	00	-	ABB.10T 2/1 HARMONY (ARIA) LCD	Benamati	24/10/2016